

Anexo 9

CENTRO DE REHABILITACION REGIONAL GUAYAS	
AREA DE CONSTRUCCIÓN:	70000,0 m2.
CAPACIDAD:	4502 ppl 's.
COSTO APROXIMADO:	68'000.000,00
ESTADO:	En Funcionamiento
CARACTERISTICAS.	
El Centro cuenta con 6 pabellones de mínima seguridad, 6 pabellones de mediana seguridad, 6 pabellones de máxima seguridad y 3 pabellones para mujeres. La construcción de la estructura es de hormigón Armado con mamposterías o muros de hormigón armado, y se cuenta con el respectivo cerramiento perimetral de malla complementada con la garitas de control exterior. Se cuenta con patios independientes en cada pabellón y un patio común para todos los pabellones tanto para mínima, mediana y máxima seguridad. Se cuenta con Aulas y Talleres para el uso de los privados de Libertad que están en proceso de reinserción a la Sociedad.	

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE-LATACUNGA	
AREA DE CONSTRUCCIÓN:	70.000,0 M2
CAPACIDAD:	4816 PPL 'S.
COSTO APROXIMADO:	72'000.000,00
ESTADO:	En Funcionamiento
CARACTERISTICAS.	
El Centro cuenta con 6 pabellones de mínima seguridad, 6 pabellones de mediana seguridad, 6 pabellones de máxima seguridad y 3 pabellones para mujeres. La construcción de la estructura es de hormigón Armado con mamposterías o muros de hormigón armado, y se cuenta con el respectivo cerramiento perimetral de malla complementada con la garitas de control exterior. Se cuenta con patios independientes en cada pabellón y un patio común para todos los pabellones tanto para mínima, mediana y máxima seguridad. Se cuenta con Aulas y Talleres para el uso de los privados de Libertad que están en proceso de reinserción a la Sociedad.	

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO SUR-TURI	
AREA DE CONSTRUCCIÓN:	34.350,34 m2.
CAPACIDAD:	2740 PPL 's.
COSTO APROXIMADO:	45'641.343,07
ESTADO:	Por Inaugurar

**CARACTERISTICAS.**

Cuenta con un cerramiento perimetral de Hormigón Armado con cerramiento de Malla, una Vía de Ronda de seguridad, dividida con un cerramiento malla anti escalada dotado de las respectivas concertinas.

Todos los edificios son construidos con mamposterías y muros de hormigón Armado, losas de entrepisos de Hormigón Armado.

Se consideran los siguientes edificios con sus respectivas áreas.

DESCRIPCION	AREA (m2)	NUEVA CAPACID AD PPL's
IA. PABELLON MINIMA SEGURIDAD VARONES	2501,76	392
IB. PABELLON MINIMA SEGURIDAD VARONES	2501,76	392
JA. PABELLON MEDIANA SEGURIDAD VARONES	2501,76	392
JB. PABELLON MEDIANA SEGURIDAD VARONES	2501,76	392
JC. PABELLON MEDIANA SEGURIDAD VARONES	2501,76	392
KE. PABELLON MAXIMA SEGURIDAD VARONES	2489,67	108
M. COMUNIDAD TERAPEUTICA VARONES	2 569,80	320
O. PABELLON MINIMA SEGURIDAD MUJERES	1 397,30	176
P. PABELLON MEDIANA SEGURIDAD MUJERES	1 397,30	176
B. EDIFICIO ADMINISTRATIVO	3 407,41	
CD. EDIFICIO DE VISITAS	6 060,55	
F. UNIDAD DE SALUD	325,00	
G. SERVICIOS GENERALES VARONES	2 900	
H. TALLERES MUJERES	696,81	
A.G. GARITAS PERIMETRALES	282,42	
A.Ga. GARITAS ACCESO	50,46	
A.Gc. GARITAS CONTROL	37,40	
A.Gd. CUARTO DE MAQUINAS	227,00	
TOTAL	34.350,34	2 740

Se cuenta con un Área de Cocina General, talleres para Varones de carpintería, Metalmecánica y un Área para Talleres de Mujeres destinado para Manualidades y Confecciones textiles.

-Se cuenta también con Garitas Altas en todo el perímetro del Centro.

-Se cuenta con un área agrícola para el trabajo de los privados de la Libertad.

-Sistema de Monitoreo Central para Seguridad del Centro.

-Sistemas de revisión de Ingresos con Equipos de Rayos X (Scanners), tanto al Área Administrativa, Visitas y Celdas.

-Se cuenta También con Economatos en cada Pabellón de vivienda.

-Un área para Caniles.